

附件

## 2022年深圳市机动车配件产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

| 序号 | 产品类型     | 受检单位名称          | 样品名称     | 标称商标 | 型号规格等级       | 生产日期     | (标称)生产单位名称   | 报告结论 | 不合格项目 | 备注 |
|----|----------|-----------------|----------|------|--------------|----------|--------------|------|-------|----|
| 1  | 汽车用制动器衬片 | 深圳市南山区华发广荣汽车配件店 | 汽车用制动器衬片 | 龙运   | 138×130×12.5 | 2022.1.7 | 湖北龙运汽车配件有限公司 | 不合格  | 摩擦性能  | /  |